


Bài tập 5 – Vẽ Cơ Khí

5.1. Dung sai và lắp ghép



Từ bản vẽ lắp của trục, bạc lót và vòng giữ. Chọn các kích thước, dung sai lắp ghép thích hợp.

5.2. Bản vẽ chi tiết

- Mỗi sinh viên làm có 3 hình để lập bản vẽ chi tiết. Bắt buộc thực hiện hai hình. Khuyến khích nên làm đầy đủ cả ba hình. *Đây là bài tập quan trọng, bước đầu lập bản vẽ cơ khí, đòi hỏi vận dụng các kiến thức đã học từ phần 1, nhất là các loại hình biểu diễn để thể hiện đầy đủ, chính xác và hợp lý hình dạng các chi tiết.*
- Đề bài từ 1 – 10 tương ứng với sinh viên có số cuối cùng của số thứ tự tương ứng 1234567890. Các hình vật thể được lấy từ Tài liệu BT vẽ kỹ thuật tập 2, từ trang 9 đến 17.

ĐỀ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hình	9.01	9.02	9.03	9.04	9.05	9.06	9.07	9.08	9.09	9.10
Hình	9.20	9.19	9.18	9.17	9.16	9.15	9.14	9.13	9.12	9.11
Hình	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30